

Conseils pour l'application et le stockage des adhésifs QA PROVIDING

Choisir une surface d'application pleine et lisse :

Eviter les surfaces poreuses, granuleuses ou percées.

Appliquer sur une surface propre et sèche :

Eviter les surfaces humides (condensation, nettoyage...).

Nettoyer la saleté (poussières, graisses...) et retirer les traces d'anciens adhésifs si nécessaire.

Retirer l'adhésif de son support avec précautions :

Eviter un contact trop important entre l'adhésif et les doigts (humidité et saleté éventuelles).

Appliquer sur la surface choisie avec précautions :

Appliquer une pression d'une extrémité vers l'autre. Appliquer ensuite une forte pression sur la totalité de l'adhésif. Ceci permettra d'éviter des bulles d'air indésirables. La température de collage idéale est d'environ +20°C. Dans ces conditions, le pouvoir adhésif maximal est atteint après 24h.

Stocker les adhésifs à température ambiante à l'abri de l'humidité :

Stocker à une température comprise entre +15°C et +25°C, à l'abri des rayons du soleil et de l'humidité. Les adhésifs individuels peuvent être stockés à l'envers en y apposant une masse pour éviter qu'ils ne s'incurvent.